

太陽光発電所 Before/After 改善事例集

事例：F-001

2024/8/20

低圧発電所（50kW未満）の是正工事例

資料提供) 日本太陽光発電検査技術協会(J-PITA)

事例No.	対象項目	問題点
F-001	フェンス・標識	・園芸用と見られる支柱とプラスチック製ネットで作られており、随所で支柱の倒れが発生し、第三者が容易に敷地内に入れる状態

Before



対策内容

全周を金属製フェンスで再施工、標識は敷地内の集電箱に貼りつけてあったものを門扉に掲示して、地域住民から容易に連絡先が分かるようにした。

After

